



施工事例

内部検証・外部検証をし、確実に雨漏りの原因箇所を特定するので
完全復旧が可能です！

施工事例 1 1 屋上雨漏り 	原因 ▶ 不明	範囲 ▶ 1階天井部分
2 被害状況の確認 	3 含水率測定 	4 外部調査 
5 内部調査で原因追究 	6 原因発見まで徹底調査 	7 結果は報告書で提出 

施工事例 2 1 窓枠・サッシ周りの漏れ 	原因 ▶ 窓の隙間から雨が浸入	範囲 ▶ 窓周辺・サッシ周り
2 散水外部調査 	3 目視確認 	4 測定 

施工事例 3 1 天井にシミがある 	原因 ▶ 屋上の防水の劣化	範囲 ▶ 室内天井一面
2 貯水検査 	3 赤外線検査 	4 赤外線検査 