



施工事例

自然乾燥などで放置すると悪臭・カビの原因などになり
大変不衛生な状態になります。

施工事例 1 1 キッチン 	原因 ▶ キッチンシンク 給水配管より水漏れ	範囲 ▶ キッチンユニット全域 キッチン フローリング・床下		
	2 含水率測定 	3 除湿乾燥 	4 乾燥 	
	5 消毒防カビ剤噴霧 	6 染抜き・リペア・補修 	7 復旧 	

施工事例 2 1 床下 	原因 ▶ 排水管より水漏れ	範囲 ▶ 一部屋分		
	2 床下排水 	3 除湿乾燥 	4 消毒防カビ剤噴霧 	

施工事例 3 1 天井 	原因 ▶ 上階より排水漏れ	範囲 ▶ 天井裏・天井ボード・壁内など		
	2 含水率測定 	3 サーモグラフィ測定 	4 除湿乾燥 	