

施工事例

また配線や機器からの発熱や火災になる場合もあり大変危険です。
これらの危険を未然に防ぐために、的確な初期対応が必要です。

施工事例 1

1 商業ビル地下1階




原因

▶ 原地下ポンプの故障

範囲

▶ 地下室全域
約1メートル浸水

2 ポンプによる排水



3 バキューム清掃



4 ドレンポンプで常時排水



5 吸水シート



6 クリーナー洗浄で清潔に




7 除菌



施工事例 2

1 戸建



原因

▶ 2階浴室排水から漏水

範囲

▶ 1階の照明コンセントが漏電


2 漏電検査



3 仮設電源設置



4 器具の漏電検査



施工事例 3

1 店舗・事務所




原因

▶ 1階事務所の浸水

範囲

▶ 家電・書類の濡損、壁・床

2 仮設の間仕切り



3 居住空間を確保



4 あらゆるものを強制乾燥

