

施工事例

躯体の木材を交換・修復すると多くの時間・多くの予算がかかり大変です。

<p>施工事例 1 ①木材シミ</p> 	<p>原因 ▶屋上からの水漏れ</p>	<p>範囲 ▶外壁部分</p>
<p>②含水率測定</p> 	<p>③清掃</p> 	<p>④薬品による染抜き</p> 
<p>⑤カビ落とし洗浄</p> 	<p>⑥消毒防カビ剤噴霧</p> 	<p>⑦シミ除去</p> 

<p>施工事例 2 ①洗浄 室内</p> 	<p>原因 ▶床上浸水被害</p>	<p>範囲 ▶床面・壁面全体</p>
<p>②床面清掃</p> 	<p>③ガラス面清掃</p> 	<p>④消毒防カビ剤噴霧</p> 

<p>施工事例 3 ①リペア フローリング (作業前)</p> 	<p>原因 ▶汚水による黒ずみ</p>	<p>範囲 ▶フローリング広範囲</p>
<p>②作業後</p> 	<p>③作業前</p> 	<p>④作業後</p> 